



VIRO

Hygiene-Check für Luftfilter in der Raumlufttechnik
Hygiene-check for air filters in HVAC systems and devices **SAFE®**

Der Hygienecheck für Luftfilter Sicherheit ist nicht verhandelbar!

Mit Musterformular zur SARS-CoV-2-
Gefährdungsbeurteilung!

Arbeitgeber und betrieblich Verantwortliche für den sicheren Betrieb von raumluftechnischen Anlagen und Geräten in Gebäuden stehen derzeit durch SARS-CoV-2 vor besonderen Herausforderungen. Sie tragen die Verantwortung für die Umsetzung der gesetzlich geforderten Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus und damit die Verantwortung für Gesundheitsschutz und Wohlergehen der Menschen in den Räumen.

Risiko Raumluftechnik

Wie bereits in vielen wissenschaftlichen Publikationen dargelegt, können raumluftechnische Anlagen und Geräte zur Verteilung der Viren beitragen, daher sind Maßnahmen wie die Erhöhung der Zuluftmenge, Verlängerung der Anlagen- und Gerätelaufzeiten, Luftbefeuchtung usw. durchaus hilfreich, ein Ausschalten

hingegen ist aufgrund thermischer und stofflicher Lasten in keinem Fall möglich. Auch umluftbetriebene Deckenkassettengeräte müssen sicher betrieben werden. Der erforderliche Gesundheitsschutz von Raumnutzern kann in solchen Fällen durch messtechnische Nachweise dokumentiert werden.

Ergänzung Gefährdungsbeurteilung

Ein unerlässliches, wichtiges Präventionsinstrument zur Minimierung von Gesundheitsrisiken in Aufenthaltsbereichen dieser Anlagen und Geräte ist die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung (§4 ArbSchG) sowie die damit verbundenen Durchführungshinweise (ASR V3). Auch wenn eine solche bereits vorliegen sollte, SARS-CoV-2 bedingt in jedem Falle eine Ergänzung zu dieser speziellen Gefahrenlage.

Einfach sicher sein

Mit Virosafe werden spezifische Proteine von SARS-CoV-2 auf Luftfiltern nachgewiesen. Damit kann eine mögliche Verteilung aktiver oder auch inaktiver Viren im Wirkungsbereich festgestellt werden. Über Luftfilter wird in der Regel eine große Zuluft- bzw. Umluftmenge geführt, deshalb können mit Virosafe die erforderlichen Nachweisgrenzen erreicht werden. Negative Laborbefunde weisen auf einen sicheren Betrieb hin, bei positiven Befunden sind anlagenspezifische Maßnahmen nach dem TOP-Prinzip (Technisch – Organisatorisch – Personenbezogen) zu treffen.

Wir versichern Ihnen eine schnelle
Testauswertung binnen 24 Stunden nach
Eintreffen des Hygiene-Checks im Labor.

Der Virosafe Hygiene-Check enthält:

- 1 steriler Abstrichtupfer mit spezifischem Prüfpuffer
- 1 Transportbehälter mit Konservierungslösung
- 1 Prüfschablone
- 1 Gebrauchsanweisung mit Probenahmeprotokoll
- 1 Versandbeutel zur kostenfreien Laboreinsendung



HIER ERHALTEN SIE DEN VIROSAFE HYGIENE-CHECK.
Kontaktieren Sie uns jetzt.

Ihr Prüflabor für eine zuverlässige Durchführung des SARS-CoV-2-Checks:

Zentrale und Labor Mühldorf
Mühlbauerstraße 6
84453 Mühldorf am Inn

Kontakt
Telefon +49 (0) 8631 1676 0
info@domatec.info

domatec
Technology & Services for Facility and Hygiene